

Dokumentacja zlecenia

Nr zlecenia: 1/04/2016

Remont pomieszczeń biurowych

85-758 Bydgoszcz, ul. Przemysłowa 8 bud.8

2016-04-30 - 2016-05-15

Wykonawca:

Vertica Łukasz Rutkiewicz
85-758 Bydgoszcz
ul. Przemysłowa 8 bud.8
tel. 52 343-73-35
www.vertica.pl
e-mail: info@vertica.pl

Zlecenie realizował:

Łukasz Rutkiewicz
tel. 668-348-253



MobilnySerwisant

Dokumentacja wygenerowana przez system MobilnySerwisant.

Łatwe i szybkie dokumentowanie zleceń.

Data realizacji:
2016-04-30
do **2016-05-15**

Adres realizacji:
ul. Przemysłowa 8
bud.8
Bydgoszcz

Osoba kontaktowa:
Łukasz Rutkiewicz
tel. 668-348-253

Obsługujący
zlecenie:
Łukasz Rutkiewicz
tel. 668-348-253

Zrealizowane

Remont pomieszczeń biurowych

1/04/2016

Do realizacji jest remont dwóch pomieszczeń biurowych. Wykonany ma być generalny remont z wymianą podłóg, parapetów, naprawa i gładzenie ścian. Wszelkie szczegóły będą ustalane na miejscu z inwestorem a prace wykończeniowe będą realizowane według projektu projektantki wnętrz.

Notatki:


1. 2016-04-30 07:33:57 - Przyjmuję zlecenie

Przyjmuję zlecenie

Notatki c.d.:

2. 2016-04-30 10:09:30 - Demontaż paneli

Demontaż paneli w redakcji.



3. 2016-04-30 12:46:23 - Demontaż wykładziny

Demontaż wykładziny w drugim pomieszczeniu.



Notatki c.d.:

4. 2016-04-30 13:52:26 - Biuro po gruntowaniu

Ściany i podłoga zostały zagruntowane.



5. 2016-05-02 10:49:21 - Montaż regipsu w biurze

Odchyłka ścian od pionu wynosiła do 7 cm, stąd zamiast wyrównywania ścian poprzez tynk zostały przyklejone i dokręcone płyty karton-gips.



Notatki c.d.:




6. 2016-05-02 10:52:46 - Wymiana parapetów

Parapety w obu pomieszczeniach zostały wymienione na nowe z konglomeratu.



7. 2016-05-02 12:59:42 - Gładzenie ścian biuro



Pierwsza warstwa gładzi.



Notatki c.d.:

8. 2016-05-02 14:01:41 - Naprawa ścian w redakcji, montaż płytek typu stara cegła




Zostały naprawione wszelkie pęknięcia i ubytki tynku poprzez wyskrobanie luźnych fragmentów i zagładzenie ubytków. Dzisiaj zaczęliśmy kłaść płytki imitujące starą cegłę.



Notatki c.d.:


9. 2016-05-04 09:38:04 - Biuro - gładź i stara cegła

Położona została gładź na wszystkie płyty. Położyliśmy starą cegłę na jedną ścianę.



10. 2016-05-04 13:05:22 - naprawa ścian w redakcji

Naprawione pęknięcia i ubytki, przygotowane do malowania wstępnego



Notatki c.d.:



11. 2016-05-05 14:19:27 - Demontaż grzejników

Demontaż grzejników i wymiana zaworów na nowe.



12. 2016-05-05 14:23:38 - Pierwsze malowanie i stara cegła c.d

Pierwsze malowanie na biało i dalszy ciąg prac nad starą cegłą w redakcji i w biurze.



Notatki c.d.:

13. 2016-05-06 10:00:08 - Płytki na podłodze w biurze




Zaczynamy kładzenie płytek na podłodze w biurze.



Notatki c.d.:

14. 2016-05-07 07:49:59 - Wymiana drzwi





Usunęliśmy ościeżnice i zamontowaliśmy metalowe nadproża.



Notatki c.d.:

15. 2016-05-07 12:55:01 - Wymiana drzwi c.d.

Zostały osadzone ościeżnice i drzwi.





16. 2016-05-09 12:51:23 - [Wiadomość] Sprawdzić drzwi przy transporcie

Podczas zdejmowania drzwi z samochodu sprawdźcie czy nie są uszkodzone opakowania.

Notatki c.d.:






17. 2016-05-10 08:35:15 - Wykańczanie c.d.

Pierwsze malowanie kolorem, prace wykończeniowe przy płytkach. Została pomalowana również dwa razy tablica farbą magnetyczną. Docelowo będzie pomalowana sześć razy i na to jeszcze farba tablicowa.





Notatki c.d.:

18. 2016-05-11 08:47:09 - Wykańczanie c.d.




19. 2016-05-12 13:19:26 - wykańczanie c.d.



Notatki c.d.:

20. 2016-05-13 09:55:58 - Kładziemy wykładzinę


Na podłodze będą płytki wykładzinowe. Podłoga została wypoziomowana poprzez zaprawę samopoziomującą, następnie została zagruntowana. Przed położeniem wykładziny podłoga została pomalowana specjalnym środkiem do mocowania wykładzin. Płytki wykładzinowe były układane według wzoru projektantki wnętrz.



Notatki c.d.:


21. 2016-05-13 14:36:47 - Montaż fototapety

Na ścianę została przyklejona fototapeta złożona z trzech części.



22. 2016-05-14 10:39:00 - Wykańczanie - biuro

Koniec prac , biuro zostało pomalowane i oddane do użytku.



Notatki c.d.:







23. 2016-05-14 11:34:09 - Wykańczanie - redakcja

Ostatnie prace wykończeniowe w biurze redakcji.



24. 2016-05-15 12:36:42 - Wykańczanie biura redakcji - meblowanie

Ustawione zostały meble, powieszone płyty meblowe na ścianach pod półki i wieszaki.



Notatki c.d.:

25. 2016-05-15 16:10:20 - Zlecenie zakończone.

Prace zostały zrealizowane, inwestor dokonał odbioru pomieszczeń.